

SBK936B

паяльная станция

Руководство по эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Во избежание несчастных случаев обязательно следуйте всем указаниям данного руководства. Неправильная эксплуатация потенциально опасна травмой или физическим повреждением объектов или оборудования.

В целях личной безопасность, убедитесь, что выполнили все указанные меры предосторожности. После прочтения сохраните данное руководство.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности	2 -
Комплект поставки	3 -
Характеристики	3
Особенности	3 -
Инструкция по эксплуатации	3 -
1. Работа со станцией	3 -
2. Причины несмачивания жала припоем	4 -
Обслуживание	4
1. Чистка	4
2. Новое жало	4
3. Уход за жалом	5
4. Замена жала	
5. Послепродажное обслуживание	5 -
6. Калибровка температуры	
Типы используемых жал	

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

∧ осторожно!

В данном руководстве по эксплуатации текст с заголовком "ВНИМАНИЕ!", "ОСТОРОЖНО!" и "ЗАМЕЧАНИЕ" имеет следующее смысловое значение.

потенциальной причиной серьезной травмы или летального исхода.

причиной травмы пользователя или физического повреждения

окружающих объектов.

ЗАМЕЧАНИЕ: - так помечены процедуры или сообщения важные для

описываемого процесса.

В целях Вашей личной безопасности строго выполняйте указанные ниже предписания.

- Используйте только оригинальные жала.
- Не допускается использование неоригинальных запасных или сменных частей во избежание травмы или повреждения данного прибора.
- Ремонт данного прибора допускается производить только профессионалу.
- После включения станции допустимый диапазон температуры жала паяльника 200~480 °C.

Во избежание травм на рабочем месте строго выполняйте следующее

- Не допускается прикосновение к металлическим частям вблизи жала.
- Не допускается использование станции, а также его нахождение после использования в среде легковоспламеняющихся газов или вблизи легковоспламеняющихся материалов.
- Предупредите других людей в зоне рабочего места, что паяльник может нагреваться до очень высокой температуры и представляет потенциальную опасность.
- Выключайте станцию, если он не используется. Если станция не будет использоваться длительное время, отключите сетевой кабель питания от розетки электросети.
- Перед заменой жала или других частей обязательно выключите питание станции, отключите сетевой кабель питания от розетки электросети и дождитесь охлаждения жала до комнатной температуры.

Во избежание повреждения станции строго выполняйте следующее

- Обеспечьте безопасное выполнение работ.
- Не допускается использовать комплекс иначе, чем изложено в этом руководстве по эксплуатации.

- Не допускается наносить удары паяльником по рабочему столу или другим предметам для удаления остатков припоя, а также наносить удары по паяльнику, в противном случае, паяльник будет поврежден.
- Будьте аккуратны при работе во избежание травм себя или окружающих.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пожалуйста, проверьте комплект поставки Вашей паяльной станции и убедитесь в

его соответствии приведенному ниже списку.

Наименование	Модель	Кол-во
Паяльная станция	SBK936B	0/1/N
Паяльник с жалом		_1\
Подставка пальника (с чистящей губкой)		(M)
Руководство по эксплуатации	76.75	/ 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	~220 В, 50 Гц	
Потребляемая мощность	65 BT	
Диапазон температуры жала паяльники	200~480 °C	
Напряжение между жалом пальника и заземлением	меньше 5 мВ	
Типы используемых жал	серия 900М	
Нагревательный элемент	С1321 (съемный)	

ОСОБЕННОСТИ

- Керамический нагревательный элемент с длительным сроком службы, легко заменяемый (съемный).
- Низковольтный нагреватель, антистатическое исполнение (ESD)
- Стабильное и точное поддержание температуры жала в диапазоне 200~480 °C.
- Быстрый нагрев.
- Легкий паяльник с длительным сроком службы.
- Питание нагревательного элемента надежно изолировано от электросети.
- Легкая замена жала, широкая номенклатура сменных жал.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Работа со станцией

- Установите регулятор температуры в положение 200 °C.
- Подключите паяльник к станции.
- Подключите станцию к электросети.
- Включите питание станции. О включении питания свидетельствует световой индикатор.
- Установите с помощью регулятора оптимальную температуру жала паяльника.
- Приступайте к пайке.

Важно правильно выбрать температуру для пайки: излишне низкая температура не обеспечит растекание припоя, а излишне высокая температура сожжет флюс, может привести к ложной пайке и даже повреждению печатной платы. Наиболее часто в электронной промышленности используют проволочный припой из 60 % олова и 40 % свинца. Рекомендуем выбирать температуру исходя из следующего.

Температура для плавления проволочного припоя	215 °C
Температура для типовой пайки	270~320 °C
Температура для пайки на производственной линии	320~380 °C

⚠ ЗАМЕЧАНИЕ: рекомендуется только кратковременное использование температуры выше 380 °C.

2. Причины несмачивания жала припоем

- Рабочая температура превышает 400 °C.
- Утрата полуды жала в процессе эксплуатации.
- Недостаточное количество флюса при пайке.
- Чистка жала сухой губкой.
- Контакт с химикатами, например, пластик или силиконовая смазка.
- Использование некачественного проволочного припоя, содержащего олово низкого качества.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Чистка

- Чистку паяльника и корпуса паяльной станции выполняйте с помощью ткани и моющего средства.
- Не допускается окунать паяльную станцию или паяльник в жидкость, а также попадание на них капель жидкости.
- Не допускается использовать для чистки растворители.

2. Новое жало

- Используйте только оригинальные жала.
- Для увеличения срока службы нового жала выполните следующее.
- 1) Установите регулятор в положение минимальной температуры, включите питание станции.
- 2) После нагрева до 200 °C облудите оловом рабочую зону жала.
- 3) Через пять минут с помощью регулятора установите нужную температуру.
- 4) После достижения установленной температуры приступайте к пайке.

igtheta ЗАМЕЧАНИЕ: ежедневно извлекайте жало из паяльника и выполняйте его чистку.

3. Уход за жалом


Оригинальные жала изготовлен из специального сплава и при правильной эксплуатации обеспечивают очень длительный срок службы.

- После завершения работы обязательно покройте луженую область жала припоем, протирайте жало только перед пайкой.
- Высокая температура ведет к разрушению полуды жала.
- Не давление на жало, это не увеличивает передачу тепла паяльником.
- Никогда не скоблите жало твердым предметом, например, ножом или напильником
- По возможности используйте наименее активный флюс. Более активный флюс ускорит коррозию покрытия жала.

⚠ ЗАМЕЧАНИЕ: ежедневно извлекайте жало из паяльника и выполняйте его чистку.

4. Замена жала

Перед заменой жала обязательно выключите питание станции и дождитесь охлаждения паяльника до комнатной температуры. Открутите и снимите колпачковую гайку паяльника. Извлеките жало и почистите отверстие внутри. Установите новое жало и затяните колпачковую гайку.



5. Послепродажное обслуживание


При неполадке в работе станции без видимой причины обратитесь по месту ее приобретения для связи с ремонтным центром.

6. Калибровка температуры

- Калибровку следует выполнить в случае замены жала, нагревательного элемента или паяльника.
- 2) Калибровка температуры осуществляется через порт САL.

ТИПЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЖАЛ

Серия 900М



⋆ Лужение имеется только у рабочей зоны Для серии 900М наружный диаметр 6.5 мм Жало серии 900М используется для паяльных станций SBK936, SBK937, а также паяльников с керамическим нагревательным элементом.