Промышленный цифровой микроскоп H3800 FHD V6 HDMI Руководство по эксплуатации

Техника безопасности

- 1. Перед установкой оборудования внимательно прочтите данную инструкцию. Строго соблюдайте технику безопасности во время работы. Сохраняйте инструкцию для справки.
- 2. Напряжение адаптера питания данной камеры: AC 100V-240V, 50-60 Hz. Перед использованием убедитесь, что напряжение источника находится в указанном диапазоне.
- 3. Стандартные параметры питания камеры: постоянное напряжение 5V-12V, 1A. Рекомендуется использовать «родной» адаптер питания камеры.
- 4. Рабочие условия окружающей среды: температура 0°C-50°C, влажность < 90%. Камера устанавливается только в закрытых помещениях. Предотвращайте попадание посторонних предметов и влаги внутрь камеры во избежание её поломки.
- 5. Избегайте ударов и встрясок при транспортировке, установке и хранении камеры, в ином случае можно повредить оборудование.
- 6. Запрещается разбирать камеру. В камере отсутствуют детали, которые пользователь способен починить самостоятельно.
- 7. Во время очистки аккуратно протрите корпус мягкой сухой тканью. Для устранения сложных пятен разрешено использовать неагрессивные моющие средства.
- 8. Если на изображении появились темные тени, продуйте светофильтр с помощью воздушной груши. Не протирайте светофильтры моющим средством.
 - 9. Полярность питания показана на схеме ниже.




Технические характеристики и комплектация

Материал оптики	оптическое стекло
Камера	Panasonic 38 Мп, 1/2,3" CMOS
Кадров в секунду	60 кадров в секунду
Электронное увеличение камеры	1x ~ 5x
Оптический зум (увеличение	
объектива переменного фокусного	0,7x ~ 4,5x
расстояния)	

	0,5x
Электронный зум (увеличение)	9,8-63 крат (для монитора 14 дюймов)
Диапазон фокусировки	100 ~ 180 mm
Запись фото и видео	есть (поддержка карт памяти до 64 ГБ)
Баланс белого	автоматический, ручной
Экспозиция	автоматическая, ручная
Негатив	есть
Настройка цвета	цветной, черно-белый, сепия
Коррекция изображения	контрастность, насыщенность, резкость
Зеркальное отражение	по горизонтали и вертикали
Дистанционное управление	есть
Подсветка	светодиодная
Выход	HDMI, USB, microSD (поддержка до 64 Гб)
Языки	английский, китайский
Общие характеристики	1101
Питание	12 B
Габариты предметного столика	380 mm x 250 mm
Высота	340 mm
Вес брутто	~ 4,5 кг
Комплектация	светодиодный осветитель — 1 шт камера — 1 шт адаптер питания — 1 шт HDMI кабель — 1 шт USB кабель — 1 шт USB Flash с ПО — 1 шт калибровочная линейка — 1 шт пульт ДУ — 1 шт

Описание кнопок



MENU — Вход в главное меню

UP — Вверх/Увеличить

DOWN — Вниз/Уменьшить

АЕ — Левая кнопка/Выбор режима

ОК — Правая кнопка/Подтвердить


Указания к работе

1 Подготовка к использованию

- 1) Открутите крышку с объектива. △ Внимание: снимите пыленепроницаемую защитную пленку с лицевой стороны.
- 2) Подключите источник питания DC и HDMI-кабель. Когда камера включится, загорится оранжевый диодный индикатор.

2 Выбор языка (на примере китайского)

1) Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в главное меню. Перемещайтесь по меню вверх и вниз с помощью кнопок «UP» и «DOWN». Выберите пункт «Язык». Чтобы войти в настройки языка, нажмите кнопку «ОК». На выбор представлены английский, упрощенный и традиционный китайский языки.



3 Настройки линий

- 1) В главном меню выберите пункт «Настройки линий». Нажмите кнопку «ОК», чтобы войти в подменю настроек.
 - 2) Установите необходимые параметры с помощью кнопок «UP» и «DOWN».



3) Выберите пункт «Крест». Нажмите кнопку «ОК», чтобы включить или отключить визирный крест.



4) Выберите пункт «Номер линии». Установите номер линии с помощью кнопок «ОК» и «АЕ». Всего на выбор дано 16 линий.

十字线	关
线号	16
方向	关
线位置	1050
线条颜色	红色
线条粗线	0

5) Выберите пункт «Ориентация линии». С помощью кнопок «ОК» и «АЕ» можно установить вертикальную, горизонтальную или замкнутую линию.

十字线	关	十字线	关	十字线	关
线号	16	线号	16	线号	16
方向	关	方向	水平	方向	垂直
线位置	1050	线位置	1050	线位置	1890
线条颜色	红色	线条颜色	红色	线条颜色	红色
线条粗线	0	线条粗线	1	线条粗线	1

6) Выберите пункт «Положение линии». Настройте положение линии с помощью кнопок «ОК» и «АЕ». Для быстрого перемещения линии, зажмите правую или левую кнопку.

十字线	关
线号	16
方向	关
线位置	1050
线条颜色	红色
线条粗线	1

7) Выберите пункт «Цвет линии». Установите цвет линии с помощью кнопок «ОК» и «АЕ». На выбор дано 5 цветов: красный, зеленый, синий, черный, белый и желтый.

十字线	关
线号	16
方向	关
线位置	1050
线条颜色	红色
线条粗线	1

8) Выберите пункт «Толщина линии». Установите толщину линии с помощью кнопок «ОК» и «AE». На выбор дано четыре толщины.

十字线	关
线号	16
方向	水平
线位置	1050
线条颜色	黄色
线条粗线	1

4 Настройки экспозиции

1) Чтобы быстро включить или отключить автоматическую экспозицию, зажмите кнопку «MODEL/AE».

自动曝光关闭自动曝光打开

- 2) Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в главное меню. С помощью кнопки «DOWN» выберите пункт «Экспозиция», нажмите «ОК». В этом меню можно включить или отключить автоматическую экспозицию, а так же настроить параметры экспозиции.
- 3) Войдите в подменю «Экспозиция», как показано ниже. Перемещайтесь между параметрами экспозиции с помощью кнопок «UP» и «DOWN». Для редактирования и сохранения параметров используйте кнопку «OK».



4) Войдите в подменю «Экспозиция», как показано ниже. Перемещайтесь между параметрами с помощью кнопок «UP» и «DOWN». Выберите «Экспозиция по нажатию кнопки». Нажмите «ОК», чтобы подтвердить использование ручного режима,. Автоматическая экспозиция будет отключена.



5 Настройки удаления отражений

1) Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в главное меню. С помощью кнопки «DOWN» выберите пункт «Настройки удаления отражений», установите значение с помощью кнопок «ОК» и «АЕ». Диапазон параметра: 1-13, значение подбирается в зависимости от задачи.



6 Настройки баланса белого

1) Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в главное меню. С помощью кнопки «DOWN» выберите пункт «Баланс белого». Включите или отключите автоматический баланс белого с помощью кнопки «ОК».

		白平衡	关
白平衡		一键白平衡	
	色彩	红色	639
光频	50Hz	绿色	256
镜像	水平	蓝色	380

2) Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в главное меню. С помощью кнопки «DOWN» выберите пункт «Настройки баланса белого», нажмите «ОК», чтобы войти в настройки. С помощью кнопки «DOWN» выберите пункт «Баланс белого по нажатию кнопки», нажмите «ОК». Автоматический баланс белого будет отключен.



3) Войдите в настройки баланса белого, как показано ниже. После отключения автоматического баланса белого можно по отдельности настроить параметры красного, зеленого и синего. Чтобы настроить параметр, воспользуйтесь кнопками «ОК» и «АЕ». Правая кнопка увеличивает значение, левая кнопка — уменьшает.



7 Настройки цветности

1) Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в главное меню, выберите пункт «Цветность». С помощью кнопки «ОК» можно установить цветной или черно-белый режим.



8 Настройка оптической частоты

1) Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в главное меню, выберите пункт «Оптическая частота». С помощью кнопки «ОК» можно установить частоту 50Hz или 60Hz.

光频	50Hz	光频	60Hz
镜像	水平	镜像	水平
显示器	16:9	显示器	16:9

9 Настройки зеркального отображения

1) Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в главное меню, выберите пункт «Зеркальное отображение». С помощью кнопки «ОК» можно переключить зеркальное отображение по вертикали или по горизонтали. По умолчанию используется горизонтальное отображение.

镜像	水平	镜像	垂直
显示器	16:9	显示器	16:9
亮度	50	亮度	50

10 Настройки дисплея

1) Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в главное меню, выберите пункт «Дисплей». С помощью кнопок «ОК» или «АЕ» можно выбрать один из трех режимов: 16:9, 16:10, 4:3. По умолчанию используется соотношение сторон 16:9.

显示器	16:9
亮度	50
对比度	3
显示器	4:3
亮度	50
对比度	3
显示器	16:10
亮度	50
对比度	3

11 Настройки яркости

1) Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в главное меню, выберите пункт «Яркость». Кнопка «ОК» увеличивает яркость, кнопка «АЕ» — уменьшает. Длительное нажатие этих кнопок увеличивает или уменьшает яркость на 10.

亮度	50
对比度	3
饱和度	40


12 Контрастность

1) Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в главное меню, выберите пункт «Контрастность». Правая кнопка «ОК» увеличивает контрастность, левая кнопка «АЕ» — уменьшает. Чем выше контрастность, тем сильнее цветовое различие. Диапазон контрастности: 1-5, значение подбирается в зависимости от задачи.



13 Насыщенность

1) Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в главное меню, выберите пункт «Насыщенность». Кнопка «ОК» увеличивает насыщенность, кнопка «АЕ» — уменьшает. Чем выше насыщенность, тем ярче цвета. Значение подбирается в зависимости от задачи.



14 Резкость

1) Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в главное меню, выберите пункт «Резкость». Кнопка «ОК» увеличивает резкость, кнопка «АЕ» — уменьшает. Чем выше насыщенность, тем ярче цвета. Значение подбирается в зависимости от задачи. Чем выше резкость, тем четче изображение. Значение подбирается в зависимости от задачи.



15 Об устройстве


1) Нажмите кнопку «MENU», чтобы войти в главное меню, выберите пункт «Об устройстве». Нажмите кнопку «ОК», чтобы получить информацию об устройстве.



2) В данном подменю можно сбросить настройки до заводских. По умолчанию во всплывающем окне сброса настроек выделена кнопка «Отменить». Чтобы вернуться в главное меню, нажмите кнопку «ОК». Чтобы сбросить настройки до заводских, выделите кнопку «Подтвердить» и нажмите «ОК». Будут восстановлены первоначальные настройки.



3) В данном подменю доступна информация о версии устройства. Скриншот внизу показан для справки.



16 Электронное масштабирование изображения

- 1) Нажатие кнопки «UP» увеличивает изображение, при этом в правой части экрана отображается кратность увеличения. Максимальная кратность электронного увеличения: 4X.
- 2) После электронного увеличения можно так же уменьшить изображение, при этом в правой части экрана будет отображаться текущая кратность увеличения до тех пор, пока масштаб изображения восстановится.

17 Экспозиция по нажатию кнопки/Баланс белого по нажатию кнопки

Длительное нажатие кнопки «ОК» включает ручной режим баланса белого (по нажатию кнопки). Короткое нажатие копки «ОК» включает ручной режим экспозиции (по нажатию кнопки).

