

# ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ МАТЕРИАЛОВ Venetech GM605

## Руководство по эксплуатации

Измеритель влажности материалов GM605 предназначен для определения влажности древесины и строительных материалов, таких как цементный раствор, известковый раствор, кирпич, гипс. Компактный, надежный и простой в эксплуатации прибор подходит как для промышленного (в лабораториях, на производстве, при входном и выходном контроле продукции и т. п.), так и для бытового использования.

Принцип измерения влажности заключается в определении величины электрического сопротивления между щупами, помещенными в исследуемый материал.

### ОСОБЕННОСТИ

- 4 диапазона измерения для различных видов древесины и строительных материалов.
- Отображение максимального и минимального измеренных значений.
- Удержание показаний на дисплее.
- Большой ЖК-дисплей.
- Автоматическое отключение после 10 минут бездействия.
- Индикация разряда батарей.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерения влажности древесины, %RH	«1»: 0...24 «2»: 0...30 «3»: 0...37 «4»: 0...41
Погрешность, %	±2 (для диапазона «1»)
Диапазон измерения влажности строительных материалов, %RH	«A»: 0...6,7 «B»: 0...6,6 «C»: 0...6,0 «D»: 0...12,2
Погрешность, %	±2
Разрешение, %	0,1
Глубина измерения, мм	9,8
Условия эксплуатации	0...+40°C, 20...90%RH

Питание	2 батареи =1,5 В типа AAA
Габаритные размеры, мм	135,6×55×29,4
Вес (включая батареи), г	107,7

### ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА И ДИСПЛЕЯ

1. Защитный колпачок.
2. Измерительные шупы.
3. ЖК-дисплей.
4. Кнопка **M** – выбора типа древесины или строительного материала.
5. Кнопка **↓/HOLD** – включение/выключение прибора, удержание показаний на дисплее.
6. Кнопка **SET** – отображение максимального/минимального значения.




Рис.1

- a. Индикатор максимального измерения.
- b. Индикатор минимального измерения.
- c. Индикатор разряда батарей.
- d. Измеренное значение влажности.
- e. Тип древесины или строительного материала.
- f. Удержание показаний.




Рис.2

## **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

1. Откройте крышку отсека для батарей и установите 2 батареи 1,5 В типа AAA.
2. Закройте крышку отсека для батареи.
3. Когда напряжение батарей упадет ниже рабочего уровня, на дисплее появится индикатор разряда батарей. Следует заменить батареи.

## **ПОРЯДОК РАБОТЫ**

1. Чтобы включить прибор, нажмите кнопку  /**HOLD**.
2. Для выбора типа древесины или строительного материала нажмите кнопку **M** и выберите один из диапазонов в соответствии с таблицами 1 и 2. Если исследуемая порода материала отсутствует в таблице, рекомендуется использовать диапазон 2. Однако следует учитывать, что в этом случае возможно возникновение ошибки.
3. Поместите одновременно оба измерительных щупа в материал, влажность которого необходимо измерить. Снимите показания с дисплея.
4. Для удержания показаний на дисплее нажмите кнопку  /**HOLD**. Повторное нажатие кнопки вернет прибор в режим измерения.
5. Для отображения на дисплее максимального измеренного значения нажмите кнопку **SET**. Нажмите кнопку еще раз для отображения минимального измеренного значения. Следующее нажатие вернет прибор в режим измерения.
6. Для выключения прибора нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку  /**HOLD**. Прибор автоматически отключается после 10 минут бездействия.

## **ПРИМЕЧАНИЯ**

1. Прибор автоматически калибруется при включении питания. Не прикасайтесь зондами прибора к каким-либо материалам во время включения.
2. Щупы прибора очень острые, не направляйте прибор на людей и не позволяйте детям играть с ним.
3. Не допускайте контакта прибора с водой и агрессивными жидкостями.
4. Не допускайте контакта прибора с предметами под напряжением или с остаточной наэлектризованностью.

5. Извлекайте батареи из прибора, если он не используется длительное время.

Таблица 1. Значение диапазонов для строительных материалов

Материал	Диапазон
Гипс	A
Цементный раствор	B
Известковый раствор	C
Кирпич	D

Таблица 2. Значение диапазонов для различных пород дерева.

Порода дерева	Диапазон	Порода дерева	Диапазон
Родезийский тик	1	Пробковое дерево	3
Ормозия (хунтоу)	1	Сандаловое дерево	3
Бразильский орех	1	Вяз	3
Орех	2	Камфорное дерево	3
Тополь белый	2	Тсуга канадская	3
Тик	2	Дуб	3
Пихта	3	Сосна Массона	4
Псевдотсуга Мензиса (Дугласова пихта)	3	Сосна чилийская	4
Шорея	3	Ель	4
Ясень белый	3	Лиственница	4
Пихта одноцветная	3	Апитонг	4
Клен	3	Береза	4
Ясень	3	Липа	4

Если вы не знаете плотность древесины, ее можно измерить по формуле:

$$100 \times \text{вес (г) / объем (см}^3\text{)}$$

Плотность = -----

$$100 + \text{содержание влаги в древесине}$$

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>
1. Прибор	1 шт.
2. Батарея =1,5 В типа ААА	2 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.