

	序号	1
元/ 丁 ///	文件编号	LAB-7600
结密和按查据占据	制作日期	2023-3-15
精密程控变频电源	总页数	22
CHI	s Pol	



精密程控变频电源

	.1	repoi	VC,			e 19°		
	7			修改信	息列表			
	编号	修改日期	部分	/ 改 全面	修改内容	修改原因	担当者	责任者
)								
			· ·					
			•					

CALLE



田白手皿	序号	1
用广于加	文件编号	LAB-7600
特密和检查语力源	制作日期	2023-3-15
精密程控变频电源	总页数	22



epoinc



田白壬皿	序号	1
用广于加	文件编号	LAB-7600
精密程控变频电源	制作日期	2023-3-15
	总页数	22

安全要求

为防止触电,非本公司授权人员,严禁拆开机箱。请勿自行确定在产品上使用或安装替代器件,或执行任何未经授权的修改。

需维修时请将产品返回本公司的维修部门进行维修,以确保其安全特性。

产品内部无操作人员可正常使用之部件,若需维修服务,请联系接受过培训的专业人员。

安全标识

请参考本手册中特定的警告或注意事项信息,以避免造成人体伤害或产品损坏:



高压警告



提示注意,用于有危险的情况。



提示注意,用于一般情况。



接地保护



操作说明

cyneroinc



CHITEPOINC

序号	1
	LAB-7600
制作日期	2023-3-15
总页数	22
, POI	
	文件编号 制作日期



I	开粗	又位往	5
		开箱注意事项	5
	1.2	检查内容	5
2	概述		6
		产品特点	6
	2.2	主要用途及适用范围	6
		型号的组成及代表意义	6
		工作环境条件	7
		产品特征与工作原理	
3	技术	特性	8
	3.1	技术指标	8
		面板介绍	11
		and a second	13
4		s and the	13
5	使用.	、操作	14
	5.1		14
	5.2	按键操作说明	19
6	故障	分析与排除	21

cyne



田白壬皿	序号	1
用广于加	文件编号	LAB-7600
精密程控变频电源	制作日期	2023-3-15
	总页数	22

cynepoinc

nepoinc

7	保养、维护	21
	7.1 日常维护、保养	
	7.2 运行时的维护保养	
	7.3 长期停用时的维护、保养	
8	运输、贮存	
	产品质保与维修	
	9.1 质保期限	
	9.2 保证限制	

1 开箱及检查

1.1 开箱注意事项

- 拆卸过程中,禁止机箱倾斜超过 45 度;
- 使用扳手或羊角锤拆下木箱固定螺丝或铁钉。

1.2 检查内容

- 检查产品型号规格是否与订购产品要求相符;
- 检查产品外观是否有损伤,如有上述情况,请联系经销商进行处理;
- 按照装箱清单检查随机附件、资料是否齐全。

CALLE



田白手皿	序号	1
用广于加	文件编号	LAB-7600
体本和检查低力源	制作日期	2023-3-15
精密程控变频电源	总页数	22

2 概述


2.1 产品特点

- 高频 SPWM 硬件调整技术,反应速度快,输出稳定;
- 大功率 MOS/IGBT 驱动,运行可靠,过载能力强;
- 适用于阻性、感性、整流性等各种负载;
- 具有过热、过流、过载、短路等异常状况保护功能;
- 具有参数记忆功能、可存储快捷键操作方式,使用简单方便;
- 电源电压在线可调,输出频率可任选;
- 采用7寸高清液晶触摸屏显示,清晰醒目,可视角度大,方便生产线使用;
- 具有 RS232/485 通讯接口,波特率可达 9600。

2.2 主要用途及适用范围

- 专业实验室(EMI/EMC/安规);
- 制造厂(品质保证/寿命测试);
- 外销产品测试,模拟各国电网;
- 产品研发测试。

2.3 型号的组成及代表意义



cynepoinc



田白壬皿	序号	1
用广于加	文件编号	LAB-7600
精密程控变频电源	制作日期	2023-3-15
	总页数	22

电源标志:字母

2.3.1 输入输出代号

由二位数字组成。

- a) 11 表示单相输入单相输出;
- b) 31 表示三相输入单相输出;
- c) 33 表示三相输入三相输出。

2.3.2 产品区分号

对应相应功率,表示变频电源的输出容量(kVA),例如 500VA、1KVA等等。

2.3.3 改进型号

由一位字母组成,表示产品的改进型号。

2.4 工作环境条件


- 工作温度: 0~40℃
- 相对湿度: 10%~90%RH

2.5 产品特征与工作原理

- 采样硬件波形合成和 PID 控制,输出波形稳定,反应速度快;
- 采用硬件和软件结合的功率器件保护方式,保护迅速可靠;
- 工作原理框图如下:



田白手皿	序号	1
用广宁加	文件编号	LAB-7600
精密程控变频电源	制作日期	2023-3-15
	总页数	22



3 技术特性

3.1 技术指标

表 1 通用技术指标

规格	三进/单进单出程控变频电源	
输入电源	10KVA 及以下: 单相 220V±10%; 50Hz±5Hz	
	10KVA 以上: 三相 380V±10%, 三相四线+地线; 50Hz±5Hz	
输出电压范围	低档 1.0~150.0V,高档 150.1~300.0V	
输出频率	20KVA 以下 45-400Hz 可调;	
O_N	20KVA 以上 45-65Hz 可调;	
~0	调整步幅 0.1Hz, 快捷键: 50Hz、60Hz	



田白壬皿	序号	1
用广于加	文件编号	LAB-7600
精密程控变频电源	制作日期	2023-3-15
	总页数	22

频率稳定度	≤0.1%
电压稳定度	≤1%
失真度	≤2% (THD)
源电压效应	≤1%
负载效应	≤1%
效率	≥90%
频率显示	0.1%读数,分辨率 0.1Hz
电压显示	± (1%读数+0.1%量程),分辨率 0.1V
电流显示	土 (1%读数+0.1%量程),分辨率 0.001A/0.1A
功率显示	土 (1%读数+0.1%量程),分辨率 0.01W/0.1kW
功率因数显示	±0.1,分辨率 0.01
预置功能	输出电压、输出频率、输出电流上限/通讯地址
快捷功能	常用电压、频率转换、M1 M2 M3 三组快捷组存储
报警功能	保护装置动作后发出报警(声光)信号,显示故障代码;
过载能力	1.0Ie< I 输出≤1.1Ie, 延时 15s 切断输出
过我能力	1.1Ie≤ I 输出≤1.2Ie, 延时 5s 切断输出
过热保护	功率器件温度大于 85℃±5℃
外部通信接口(选配)	RS-232C/RS485
外壳防护等级	IP20
机箱结构	台式(500VA、1kVA、2kVA、3kVA)、柜式(带脚轮,5kVA及以上)
工作环境	温度: -10℃~40℃ 湿度: 10%~90%(25℃ 无凝露)、海拔高度≤2000m



用户手册	序号	1
	文件编号	LAB-7600
精密程控变频电源	制作日期	2023-3-15
	总页数	22

表 2 单入单出产品规格

±m +⁄z		单进单出	单进单出	单进单出	单进单出	单进单出	单进单出
规格		500VA	1kVA	2kVA	3kVA	5kVA	10kVA
容量		0.1		0	•		10
(kVA)		0.5	1	2	3	5	10
最大负载	高档	2.08	4.16	8.33	12.5	20.83	41.66
电流(A)	低档	4.16	8.33	16.66	25.0	41.66	83.33

表 3 三入单出产品规格

+00	1 45	三进单出	三进单出	三进单出	三进单出	三进单出	三进单出
规	格	15kVA	20kVA	30kVA	40kVA	60kVA	100kVA
	量 /A)	15	20	30	40	60	100
最大负	高档	62.5	83.3	125.0	166.6	250.0	416.6
载电流 (A)	低档	125.0	166.7	250.0	333.3	500.0	833.3

表 4 过载保护特性

电源规格	过载保护条件
------	--------

文件编号: CK-0315A

东莞市莱泊科电子科技限公司




田白毛冊	序号	1
用广于加	文件编号	LAB-7600
精密程控变频电源	制作日期	2023-3-15
	总页数	22

cyneroinc

	_
连续运行条件: P 输出≤1.0P 额定/I 输出≤1.0I 额定	
15 秒内关断输出: 1. 0P 额定 <p 0i="" 1.="" 2i="" 2p="" td="" 输出≤1.="" 额定="" 额定<="" 额定<i=""><td></td></p>	
5 秒内关断输出: 1.2P 额定 <p 1.2i="" td="" 输出≤2.0i="" 输出≤2.0p="" 额定="" 额定<="" 额定<i=""><td>10</td></p>	10
立即关断输出: 2.0I 额定 <i th="" 输出<=""><th></th></i>	
连续运行条件: P 输出≤1.0P 额定/I 输出≤1.0I 额定	
15 秒内关断输出: 1. 0P 额定 <p 0i="" 1.="" 1i="" 1p="" td="" 输出≤1.="" 额定="" 额定<="" 额定<i=""><td></td></p>	
5 秒内关断输出:	
10kVA~20kVA: 1.1P 额定 < P 输出 ≤ 1.5P 额定 / 1.1I 额定 < I 输出 ≤ 1.5I 额定	
30kVA 及以上: 1.1P 额定 <p 1.1i="" td="" 输出≤1.2i="" 输出≤1.2p="" 额定="" 额定<="" 额定<i=""><td></td></p>	
立即关断输出: 1.5I 额定 < I 输出(10kVA ~ 20kVA)	
1.2I 额定 <i td="" 输出(≥30kva)<=""><td></td></i>	
CALIGIS	Ne
	15 秒内关断输出: 1. 0P 额定 < P 输出 ≤ 1. 2P 额定 / 1. 0I 额定 < I 输出 ≤ 1. 2I 额定 5 秒内关断输出: 1. 2P 额定 < P 输出 ≤ 2. 0P 额定 / 1. 2I 额定 < I 输出 ≤ 2. 0I 额定 立即关断输出: 2. 0I 额定 < I 输出 连续运行条件: P 输出 ≤ 1. 0P 额定 / I 输出 ≤ 1. 0I 额定 15 秒内关断输出: 1. 0P 额定 < P 输出 ≤ 1. 1P 额定 / 1. 0I 额定 < I 输出 ≤ 1. 1I 额定 5 秒内关断输出: 1. 0P 额定 < P 输出 ≤ 1. 5P 额定 / 1. 1I 额定 < I 输出 ≤ 1. 5I 额定 30kVA 及以上: 1. 1P 额定 < P 输出 ≤ 1. 2P 额定 / 1. 1I 额定 < I 输出 ≤ 1. 2I 额定 立即关断输出: 1. 5I 额定 < I 输出 ≤ 1. 4 额定 < I 输出 ≤ 1. 2I 额定 立即关断输出: 1. 5I 额定 < I 输出 ≤ 1. 4 额定 < I 输出 ≤ 1. 4 额定 < I 输出 ≤ 1. 5 I 预定 < I 输出

3.2 面板介绍





田白丰皿	序号	1
用广子加	文件编号	LAB-7600
精密程控变频电源	制作日期	2023-3-15
	总页数	22




图 1 台式机箱前面板示意图

- 1-- 电源工作开关(台式机箱)
- 7 寸触摸屏,显示电压、电流、频率、功率、PF 和设定参数和输出 参数
 - 3-- 功能按键,对应左侧液晶屏上六大界面
- 输出工作状态指示,启动、停止、H高档、L抵档、报警都会对应指 cyrier 示灯亮起
 - 输出调节飞梭旋钮
 - 面板实体按键
 - 输出插座(台式机箱)



田白毛冊	序号	1
用广于加	文件编号	LAB-7600
精密程控变频电源	制作日期	2023-3-15
	总页数	22

3.3 后面板介绍



图 2 台式机箱后面板示意图

- 1-- 输出插座(台式机箱)
- 2-- 通讯接口,可选配 RS 232或 RS 485接口
- 3-- 电源接口, AC185~245V, 50Hz 供电

4 安装、调试





用户手册	序号	1
	文件编号	LAB-7600
精密程控变频电源	制作日期	2023-3-15
	总页数	22

● 应将变频电源接至具有保护接地的市电插座,以确保操作人员安全;

注意

- 确定输入电压符合输入技术指标的要求;
- 应保证电源两侧面及后部留有 200mm 间隙, 保证良好通风;
- 雷雨天气时,应停止电源工作并最好将电源线拔掉;
- 避免放置阳光直射、雨淋或潮湿之处;
- 请远离火源及高温,以防机器温度过高。
- 5 使用、操作
- 5.1 基本操作说明(以台式电源为例)



5.1.1 待机状态

接通电源,打开电源工作开关(1),输入开关灯亮,电源进入软启动界面(图3所示),10秒钟后变频电源进入待机状态(图4所示);




图 3 电源启动显示状态



田口壬皿	序号	1
用户于册	文件编号	LAB-7600
精密程控变频电源	制作日期	2023-3-15
	总页数	22

精密科	呈控变频测试电源	.(1)	
	标准模式		电压设置
参 数	监 测	参数设置	巴 压
电压: <u>0.0V</u>	电流: <u>0.000A</u>	电压: 220.0V	频率设置
办率: () . () W	功率 因数: 0.000	频率: <u>50.0HZ</u>	标准模式
频率: 0.0HZ	运行 时间: 0: 0: 0	电流: <u>4.200A</u> 运行 时长: <u>0:10:0</u>	程式设置
SA		时长:	系统设置

图 4 电源待机显示状态

5.1.2 设置状态

5.1.2.1 电压设置

仪器面板上有输出电压快捷键 220V/110V, 直接按键切换; 按[V-set] 键, 通过面板 ▲ ▼ ◆ ▶ 键 进 行 电 压 设 置; 也可以在触摸屏上点击电压设置或飞梭旋钮直接设置电压(如图 5 所示)。



图 5 电源电压设置状态

5.1.2.2 频率设置

CALLE



田白壬皿	序号	1
用广于加	文件编号	LAB-7600
精密程控变频电源	制作日期	2023-3-15
	总页数	22

仪器面板上有频率快捷键 50Hz/60Hz, 直接按键切换; 按[F-set]键,

通过面板 ▲ ▼ ▼ ● 键 进 行 频 率 设 置 ; 也可以在触摸屏上点击频率设置或飞梭旋钮直接设置频率(如图 6 所示)。



图 6 电源频率设置状态

5.1.2.3 标准模式

标准模式界面内可设置电流上限保护和运行时间,屏幕上直接点击进行设置,运行时长可设置到 99 时 99 分 99 秒,输入 0 时则表示取消运行时间功能,此时仪器输出无时间限制(如图 7 所示)

精密程控变频测试电源	9	
标准模式		电压设置
参数监测	参数设置	七正汉旦
电压: 0.0V 电流: 0.000A	电压: 220.0V	频率设置
功率 功率: 0.0₩ 因数: 0.000	频率: <u>50.0HZ</u>	标准模式
	电流: <u>4.200A</u>	程式设置
频率: <u>0.0HZ</u> 时间: <u>0:0:0</u>	运行 时长: <u>0:10:0</u>	系统设置



田白手皿	序号	1
用厂于加	文件编号	LAB-7600
精密程控变频电源	制作日期	2023-3-15
	总页数	22

图 7 标准模式状态界面

5.1.2.4 程式设置

程式模式界面内可设置 12 组程式运行,每组可随意编辑不同的的电压、频率、通电、断电时间和循环次数。通电,断电时间可在屏幕右下角选择时间单位运行,循环次数可达 999 次。设置好后在屏幕左侧序号方块内点击勾选所需要的运行的程式序号,点击开始运行即可(如图 8 所示)。

中压火车	程式模式						
电压设置	已循环次数	循环次数	断电时间	通电时间	频率(Hz)	电压(V)	序号
(har ata \) 1 000	0	255	255	255	-0.1	-0.1	1 🗆
频率设置	0	255	255	255	-0.1	-0.1	2 🗆
	0	255	255	55	-0.1	-0.1	3 🗆
标准模式	0	255	255	55	-0.1	-0.1	4 🗆
	0	255	255	55	-0.1	-0.1	5 🗆
程式设置	0	255	255	55	-0.1	-0.1	6 🗆
	停止	: 开始	运行	次数 0	总已循环	数[3	总循环次
系统设置	□ 秒: □		The second			返回	F =

图 8 电源程式设置状态

5.1.2.5 按 M1/M2 键,进入二组记忆模式。M1、M2 可储存电压、频率的设定状态于任一组记忆模式内。若要记忆,持续按住 M1、M2 任一键一秒以上显示屏 SET 区出现闪烁时,即可储存于该记忆内,若要呼叫则按一下 M1、M2 任一键即可呼叫已储存的记忆条件。

5.1.2.6 系统设置

系统设置界面内可设置按键声音、系统语言、屏保时间、屏幕亮度、本机地址波特率等参数设置;屏幕亮度设置 100 为全亮,本机地址可设置 $1^{\circ}266$ 。

手动量程:选择手动量程后,在标准模式下,按[L/H]可手动切换H高档,L低档电压量程,此时电压调节会受量程档位限制,H档电压从 $1V^2$ 300V可调,L档电压从 $1V^2$ 150V可调;

自动量程:选择自动量程后,在标准模式下,[L/H]键无效,仪器默认电压



田白手皿	序号	1
用厂于加	文件编号	LAB-7600
精密程控变频电源	制作日期	2023-3-15
	总页数	22

调节 1V~300V 可调;

电压缓升时间可设置,例设置 1s 则电压表示在 1s 内缓升到设置值。通讯模式可选择 MODBUS 和上位机通讯 SCPI(如图 9 所示)。



图 9 系统设置界面

5.1.3 运行状态

在待机状态时,按[START]键启动电源,屏幕窗口显示输出电压、电流、频率、功率、功率因数、运行时间等输出参数,变频电源显示如图 10 所示。



图 10 电源启动态



田白壬皿	序号	1
用户于册	文件编号	LAB-7600
精密程控变频电源	制作日期	2023-3-15
	总页数	22

虽然变频电源的输出与输入隔离,但启动后其输出端具有危险电压, 提请操作人员注意!

停止运行:在电源运行状态时,按STOP键可停止电源输出,返回至待机状态。

5.1.4 故障状态

当 电源发生故障时会发出声光报警信号,电源进入故障状态并显示故障代码,此时按一下 STOP 键可消除报警声并返回到待机状态。

5.2 按键操作说明

Vset 键: 按 Vset 键进行电压参数设置,调节范围 1.0-300.0V,配合▲

▼ **▼ ▶** 方向键进行电压的增减和数字位移;仪器在启动状态下也可随意进行电压设置。

Fset 键: 按 Fset 键进行频率参数设置,调节范围 45-400Hz,配合▲ ▼

◆ 方向键进行频率的增减和数字位移; 仪器在启动状态下也可随意进行频率设置;

L/H 键:低档、高档按键,此功能需在系统设置界面内选择[手动量程] 才可在面板上手动操作,[自动量程]下无法操作; 启动状态下不起作用,必须在待机状态下操作。

说明: H档对应电压调节范围 1V-300.0V;

L档对应电压调节范围 1V-150.0V。

110V、220V键: 快速切换110V、220V。



田白壬皿	序号	1
用户于册	文件编号	LAB-7600
精密程控变频电源	制作日期	2023-3-15
	总页数	22

50Hz、60Hz 键: 快速切换 50Hz、60Hz。

M1、M2键: 待机状态下存储/呼叫记忆的电压频率。

STOP 键: a) 启动状态下停止输出;

b)报警状态下清除报警标志;

START 键: 在待机状态下启动电源。

飞梭旋钮: 此旋钮带有开关功能(按键开关),此旋钮旋转可调节相应的数值参数(顺时针增大,逆时针减小),按键按压一次,可改变调整步幅,步幅分别为 0. 1V/1V/10V,举例说明: 如在 V-set 状态下,此时的设置电压为 220. 0V,顺时针旋转一下,设置电压变为 220. 1V,按压一下旋钮开关,顺时针旋转一下,设置电压变为 221. 1V 再按压一下旋钮开关,顺时针旋转一下,设置电压变为 230. 1V。在其他状态下,调节方法相同。

cynepoinc



田白壬皿	序号	1
用广于加	文件编号	LAB-7600
精密程控变频电源	制作日期	2023-3-15
	总页数	22

6 故障分析与排除

故障现象	原因分析	排除方法
通电后,输入开关灯	1、电源未插好	1、检查电源是否接触良好;
不亮	2、保险管烧断	2、切断电源,更换保险。
显示乱码	电网有大的冲击负载运行,例	关断电源,重新启动。
	如电焊机,可控整流设备;	
	雷电造成;	
报警,显示 0X.0	按故障代码查找故障原因:	排除相应故障电路, 重新启动,
	01.0一短路保护;	如果是过热保护,应待机 5 分
	02.0一过热保护;	钟后再继续工作。
	03.0一过流保护。	

7 保养、维护

7.1 日常维护、保养

- 定期进行电源机箱、面板的清洁工作,防止电源输入输出端口出现灰尘 聚集现象。
- 请勿在电源上面放置较重的杂物和盛有液体的容器。
- 应避免电源遭受雨水浸淋和日光直接照射。
- 应避免电源工作在周围有挥发性可燃液体、腐蚀性液体、导电纤维粉尘 较多的场所。

7.2 运行时的维护保养

- 不可在产品的运行状态下,关断电源开关(应先按停止键,再关断电源 开关)。
- 确保更换的保险丝与该机保险丝型号相同。
- 当电压显示窗口显示"----"并有声光报警信号时,机器进入自我保护状态,按"停止"键两次可以返回待机状态。并检查报警原因,排除引起的故障,方可再次起动机器。如果不能排除故障,请将机器关闭,请专



田山土皿	序号	1
用尸于册	文件编号	LAB-7600
精密程控变频电源	制作日期	2023-3-15
	总页数	22

业人员检查原因或与厂方取得联系。

7.3 长期停用时的维护、保养

如果电源长期在潮湿环境下放置,应先将电源置于干燥通风处去除机内潮气,再通电使用。

8 运输、贮存

- a)禁止倒置存放和运输;
- b) 贮存场所应无易燃、易爆、有毒等化学物品和其它腐蚀性气体,无强烈的 机械振动和冲击,应避免强烈的电磁场作用和阳光照射。
 - c) 贮存条件
 - 温度: 0℃~40℃
 - 相对湿度: 50%~80%

9 产品质保与维修

9.1 质保期限

- a)本产品完全达到手册中所标称的各项技术指标。本公司产品自售出之日 起给予壹年的质量保证(合同另有规定的以合同为准)。
- b)产品若需质保服务或修理,必须将产品送回本公司或本公司指定的维修 单位。

9.2 保证限制

前述的保证不适用于因以下情况所造成的损坏:

- a) 顾客不正确或不适当的维修产品;
- b) 未经授权的修改或误用;
- c) 在指定的环境外操作本产品,或是在不当的地点配置及维修;
- d) 顾客自行安装的电路造成的损坏:



田白手皿	序号	1
用广于加	文件编号	LAB-7600
精密程控变频电源	制作日期	2023-3-15
	总页数	22

- e)产品型号或机身序列号被改动、删除或无法辨认;
- f) 损坏源于事故,包括但不限于雷击、进水、火灾等。

