

USB тестер тока Keweisi KWS-V20 и KWS-V21

Руководство по эксплуатации

1. Введение

1.1. О данном руководстве

Данное руководство содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации тестера Keweisi KWS-V20 и KWS-V21. Пожалуйста, сохраните руководство на весь период эксплуатации устройства.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения, возникшие в результате несоблюдения данного руководства.

Внимание! Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию или серьезной травме, а также к необратимому повреждению устройства.

1.2. Хранение и транспортировка

Неправильная транспортировка может привести к повреждению устройства. Во избежание повреждения всегда перевозите устройство в оригинальной упаковке.

Устройство следует хранить в сухом месте, защищенном от пыли и воздействия прямых солнечных лучей.

Внимание! Воздействие на устройство масла, воды, газа или других веществ, способных вызвать коррозию, не допускается.

1.3. Утилизация

Электронное оборудование не относится к коммунальным отходам и подлежит утилизации в соответствии с применимыми требованиями законодательства.

2. Меры обеспечения безопасности

1. Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими возможностями, сенсорными и умственными способностями.
2. Использовать устройства детьми не допускается.
3. При работе с устройством следует соблюдать осторожность с целью предотвращения его падения.
4. Параметры питающей электросети должны соответствовать техническим характеристикам устройства.

3. Характеристики

Характеристики KWS-V20	
Питание	DC, постоянный ток
Диапазон измерения напряжения	4 - 20 В
Разрешение измерения напряжения	0.01 В

Диапазон измерения тока	0 - 3 А
Разрешение измерения напряжения	0.01 А
Погрешность измерений	1 %
Диапазон емкости заряда	0 - 99999 мАч
Время заряда	0 - 99 часов
Память	энергонезависимая, сохранение последнего показания, долгим зажатием кнопки «reset» обнуляются параметры емкости и времени заряда
Применение	USB тестер для измерения напряжения USB портов, мобильных зарядных устройств, Powerbank Возможность одновременного наблюдения за напряжением и силой тока при зарядке мобильного телефона, планшета, MP3 плеера
Общие характеристики	
Экран	LCD, цветной дисплей
Диапазон рабочих температур	0 ~ 60°C
Интерфейс	USB Type - A Male, USB Type - A Female
Габариты	72 × 23 × 13.5 mm
Вес	20 г
Комплектация	USB тестер Keweisi KWS V20 - 1 шт

Характеристики KWS-V21	
Питание	DC, постоянный ток
Диапазон измерения напряжения	3.5 - 20 В
Разрешение измерения напряжения	0.01 В
Диапазон измерения тока	0 - 3.3 А
Разрешение измерения напряжения	0.01 А
Погрешность измерений	1 %
Диапазон емкости заряда	0 - 99999 мАч
Время заряда	0 - 99 часов
Поддерживаемые стандарты быстрой зарядки	Qualcomm Quick Charge QC2
Память	энергонезависимая, сохранение последнего показания, долгим зажатием кнопки «reset» обнуляются параметры емкости и времени заряда
Применение	USB тестер для измерения напряжения USB портов, мобильных зарядных устройств, Powerbank Возможность одновременного наблюдения за напряжением и силой тока при зарядке мобильного телефона, планшета, MP3 плеера
Общие характеристики	
Экран	LCD, цветной дисплей

Диапазон рабочих температур	0 ~ 60°C
Интерфейс	USB Type - A Male, USB Type - A Female
Габариты	72 × 23 × 13.5 mm
Вес	20 г
Комплектация	USB тестер Keweisi KWS V21 - 1 шт

USB-тестер KWS-V20 в синем корпусе для измерения напряжения 20V, поддерживает протокол QC2.0.

USB-тестер KWS-V21 в сером корпусе для измерения напряжения 20V, поддерживает протоколы QC2.0/QC3.0.

Основные функции

Новая модель USB-тестера тока и напряжения.



Функция задержки



После однократного нажатия кнопки на экране появятся настройки времени задержки. Чтобы изменить настройки, зажмите кнопку на 3 секунды, пока данные на экране не начнут мигать. В режиме настройки каждое краткое нажатие кнопки будет прибавлять 30 минут к времени задержки до отключения устройства. Чтобы сохранить настройки задержки, снова зажмите кнопку на 3 секунды.

