
Руководство по эксплуатации

- Р6020, 20 МГц Р6040, 40 МГц Р6060, 60 МГц
- Р6100, 100 МГц
- Р6150, 150 МГц
- Р6200, 200 МГц



Щуп к осциллографу серии Р6000




SGS C€

Частотная компенсация

Перед проведением измерений с помощью шупа необходимо провести его компенсацию для согласования с входом осциллографа. В большинстве осциллографов на передней панели имеется гнездо, на которое подается эталонный прямоугольный импульс для калибровки щупа. Подключите щуп к источнику сигнала на осциллографе. Переведите переключатель на щупе в режим 10X. С помощью подстроечного конденсатора добейтесь появления на экране осциллографа прямоугольного импульса с плоской вершиной.



Зависимость напряжения от номинальной частоты (среднеквадратичное значение)



CAT II

Приборы категории II по стандарту МЭК (IEC) предназначены для измерения параметров низковольтного оборудования. Примерами такого оборудования являются бытовая техника, портативные инструменты и прочие схожие устройства.



Устройство защищено ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ.

 $\overline{\Lambda}$

Внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя с целью предотвращения травм или повреждения измерительного и прочего подключенного оборудования. Используйте щуп только по назначению для предотвращения опасных ситуаций и рисков.




Измерительная категория системы, состоящей из ЩУПА В СБОРЕ и аксессуаров (дополнительных измерительных приспособлений), определяется низшей категорией входящих в нее компонентов.



Следуйте инструкциям при эксплуатации ЩУПА В СБОРЕ для обеспечения надлежащего уровня безопасности, заложенного производителем.

Аксессуары и их характеристики

Щупы серии P6000 поставляются с несколькими аксессуарами, позволяющими упростить процесс измерения. Пожалуйста, ознакомьтесь с перечнем аксессуаров и их назначением.



| Технические характеристики щупа | | | | | | |
|---|---|---------|--------|--------------|-------------|---------|
| Модель | P6020 | P6040 | P6060 | P6100 | P6150 | P6200 |
| Полоса пропускания | 20 МГц | 40 МГц | 60 МГц | 100 МГц | 150 ΜΓ11 | 200 МГц |
| Время нарастания | 17,5 нс | 8,75 нс | 5,8 нс | 3,5 нс | 2,3 нс | 1,75 нс |
| Коэффициент затухания | 1X&10X | | | | | |
| Входное сопротивление | 1 МОм / 10 МОм ±2% | | | | | |
| Входная емкость | 1Х: 70120 пФ | | | | | |
| | 10Х: 1418 пФ | | | 10Х: 1317 пФ | | |
| Максимальное напряжение на входе | 1X: 150 В (среднеквадратичное значение) категория ll; 10X: 300 В (среднеквадратичное значение) категория ll | | | | | |
| Диапазон коррекции | 1545 пФ | | | 1035 пФ | | |
| Диапазон температуры эксплуатации | -10+55 °C | | | | | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | При температуре +40°С и ниже: ≤90%; При температуре +41···+50°С: ≤60% | | | | | |
| Максимальная высота над уровнем моря | При эксплуатации: 3000 м, в выключенном состоянии: 15000 м | | | | | |
| Длина кабеля | 110±2 см | | | | | |
| Macca | около 55 г | | | | | |
| Стандарт безопасности | IEC61010-031 | | | | | |

Примечание: Настоящий документ может быть изменен без предварительного уведомления.